

15.Jänner.2008

Meine Fragen:

Vellekoop:

- * Begriffe erklären:measurant range, offset, resolution
- * Optischer Absolutcodierer berechnen(5%Genauigkeit - wieviele Ringe notwendig)
- * humidity berechnen
- * taktile sensors
- * stran gauges($R=125\text{ohm}$ - langenanderung 2% -> $R=?$)

Reider:

- * technische Strahler
- * optisch weg und winkelgeschwindigkeit messen
- * raumliche Frequenz